# Formeln Zugfedern

Drahtdurchmesser: 
$$d = \sqrt[3]{\frac{8}{\pi} \cdot \frac{F \cdot D}{\tau \ zul}}$$

Federwege 
$$(s1, s2, sn)$$
: 
$$s = \frac{8D^3n(F - F0)}{Gd^4}$$

Federhub: 
$$sh = s2 - s1$$

Federlänge: 
$$L = L0 + s$$

Anzahl der wirksamen Windungen

allgemein: 
$$n = (G \cdot d^4 \cdot s) / (8D^3 \cdot (F - F0))$$

Anzahl der wirksamen Windungen

bei Federn mit Vorspannkraft: 
$$n = \frac{Lk}{d} - 1$$

Federrate: 
$$R = Gd^4 / (8D^3n) = \frac{F - F0}{s}$$

Federkräfte: 
$$F = F0 + (G \cdot d^4 \cdot s) / (8D^3 \cdot n)$$

Schubspannungen: 
$$\tau = \frac{8DF}{\pi d^3}$$

Wickelverhältnis: 
$$w = \frac{D}{d}$$

Spannungsbeiwert: 
$$k = \frac{(w+0.5)}{(w-0.75)}$$

Korrigierte Schubspannungen: 
$$\tau k = k \cdot \tau$$

1. Eigenfrequenz: 
$$fe = 3560d \cdot \frac{\sqrt{\frac{G}{\rho}}}{nD^2}$$

Korrigierte 
$$G$$
 - Modul: 
$$G = (3620 - T) \cdot G(20^{\circ} C) / 3600$$

Korrigierte 
$$E$$
 - Modul: 
$$E = (3620 - T) \cdot E(20^{\circ} C) / 3600$$

Drahtlänge Federkörper: 
$$l = D \cdot \pi \cdot n$$

Drahtlänge mit Ösen: 
$$l = D \cdot \pi \cdot (n+2)$$

Gewicht: 
$$m = \pi d^2 \rho \cdot \frac{1}{4} \cdot Drahtlänge$$

Federungsarbeit: 
$$W = (0.5 \cdot (F2 + F0) \cdot s2) - (0.5 \cdot (F1 + F0) \cdot s1)$$

Zul. innere Schubspannung: 
$$\tau 0zul = \left(0.135 - 0.00625 \cdot \frac{D}{d}\right) \cdot Rm$$

(Wickeln auf Wickelbank)

$$\tau 0zul = \left(0.075 - 0.00375 \cdot \frac{D}{d}\right) \cdot Rm$$

(Winden auf Federwindeautomat)

Innere Vorspannkraft: 
$$F0 = F - s \cdot R = F - \frac{Gd^4s}{8D^3n}$$

Zul. Schubspannung:  $\tau zul = 0.45 \cdot Rm$ 

Allgemein	Beschreibung	Maßeinheit
Werkstoff	Werkstoffart	
G	Schubmodul	N/mm²
E Dan win	Elastizitätsmodul	N/mm²
Rm min	Mindestzugfestigkeit	N/mm²
tau zul k	Zulässige Schubspannung	N/mm²
Gütegrad	Spannungsbeiwert Gütegrad der Produktion	
Drahtlänge	Drahtlänge für die Produktion einer Feder	mm
Drahtgewicht	Drahtgewicht für die Produktion einer Feder	g
Ösen		g
Ösenform 1	Ösenform 1	
Lh 1	Ösenhöhe der Ösenform 1	mm
Ösenform 2	Ösenform 2	
Lh 2	Ösenhöhe der Ösenform 2	mm
Durchmesser		
d	Drahtdurchmesser	mm
Di	Innerer Windungsdurchmesser	mm mm
D	Mittlerer Windungsdurchmesser	mm
De	Äußerer Windungsdurchmesser	mm
Dh min	Kleinster Hülsendurchmesser	mm
Längen		
L0	Länge der unbelasteten Feder (Öseninnenkante bis	mm
	Öseninnenkante)	
L1	Länge der Feder vorgespannt (Öseninnenkante bis Öseninnenkante)	mm
L2	Länge der Feder belastet (Öseninnenkante bis Öseninnenkante)	mm mm
Ln	Größte Länge der Feder (Öseninnenkante bis Öseninnenkante)	mm
Lk	Länge des unbelasteten Federkörpers mit Vorspannung	mm
Federwege		
S1	Strecke der Feder vorgespannt	mm
S2	Strecke der Feder belastet	mm
Sn	Größter Federweg der Feder	mm
Kräfte		
F0		
F0	Innere Vorspannkraft	N
F1 F2	Kraft der Feder vorgespannt	N N
F2 Fn	Kraft der Feder belastet Höchstkraft hei statischer Belastung	N N
F0 richt Wickelbank	Höchstkraft bei statischer Belastung	IN
. J	Richtkraft für F0 bei Herstellung auf Wickelbank	N
F0 richt Automat	Richtkraft für F0 bei Herstellung auf Windeautomat	N
Federrate		
R	Federrate	N/mm

## Windungen

n Anzahl der federnden Windungen Stück nt Anzahl der Gesamtwindungen Stück nt-n Anzahl der nicht federnden Windungen Stück

## **Steigung**

St. Steigung der Feder (Windungsmitte bis Windungsmitte) mm
St.W Steigungswinkel Grad

### Verhältnisse

w Wickelverhältnis Lk/D Schlankheitsgrad

## Statische Beanspruchung

tau k0Korrigierte Schubspannung bei F0N/mm²tau k1Korrigierte Schubspannung bei F1N/mm²tau k2Korrigierte Schubspannung bei F2N/mm²tau knKorrigierte Schubspannung bei FnN/mm²

tau k2 / tau zul Verhältnis tau kn / tau zul Verhältnis